

好評につき完売した

「全国見積り事情」

13年ぶりに大改訂!

新刊
2月下旬発売

ボデーショップ510社が回答!!

前作同様、協定時の
疑問に答えるとともに

「指数対応単価・
レーバレート」

「塗装材料費」

「エイミング作業」

といった
最新事情まで網羅!!

全国見積り事情 パートⅢ

地域によって
「支払いの差」はあるの?
他工場の塗装材料費は「何%」?
エイミング作業は
「いくら計上」してる?

PROTO RIOS

パートⅢ

A4変形判/約170ページ/フルカラー
定価5,500円(税込・送料無料)

※表紙は編集上のイメージです。
実際とは異なる場合がございます。

全国見積り事情

お問い合わせ・ご注文は、お近くの塗料・機械工具販売店もしくは弊社までお願い致します。

PROTO RIOS
株式会社プロトリオス

〒541-0046 大阪市中央区平野町2-3-7
TEL.06-6227-5661
FAX.06-6227-5664



[ホームページ]
<https://www.proto-rios.co.jp/>



[BSRweb]
<https://bsrweb.jp/>

全国見積り事情

パートⅢ

掲載内容

指数全般

- 指数より著しく時間がかかった場合の費用計上
- 指数より短い時間で作業が完了した場合の費用計上
- 指数時間内で終了しない作業の割合
- 各指数の使用状況・満足度調査

指数対応単価・レーバート

- 指数対応単価について【全国平均・地域別】
- レバートについて【全国平均・地域別】
- 【特集】レーバート算出方法

脱着・取替指数

- バンパー修理作業に伴う部品類等の脱着・取替作業
- パネル取り外し時にボルトが千切れるほどの錆付きがあった場合の追加費用
- ドア取替作業時、ドアロックを解除するためにパネルカットする場合のカット作業時間
- 損傷が激しく、作業前に固定して引き出す必要がある場合の費用
- 発泡ウレタン充填の作業時間
- シーリング材の材料費
- バッテリーターミナル脱着後、装備類の再設定
- フューエルタンクを脱着した場合やガソリンを抜き取りした場合の燃料保管料
- 超高張力鋼板の修理に伴う特殊工具類の費用
- 修理書に指示された個所に構造用接着剤を使用した際の材料費
- ルーフパネルを钣金修理する際の高所作業の割り増し工賃

補修塗装指数

- バンパー取替時の計上方法
- 内板やパネル裏表の色が異なる場合の塗装料金
- 塗装対象となるパネルのアウトターハンドル脱着作業
- ボカシパネルに対して高機能クリアーの塗装作業費の加算
- 玉突き事故時など、非連続パネルに対する塗装費用の計上
- ソリッド色の塗装時のブース加算
- カラークリアー塗色の塗り数値の運用と材料費率
- 塗装材料費率について【全国平均・地域別】

外板钣金修正指数

- 軽四輪車の钣金工賃算出時における計上方法
- 輸入車の钣金工賃算出時における計上方法
- 高張力鋼板(ドアパネル)の钣金工賃算出時における計上方法
- アルミ合金(フード・ボンネット)の钣金工賃算出時における計上方法
- 樹脂製バックドアパネルの钣金工賃算出時における計上方法

内板骨格修正指数

- 軽自動車など指数適用外の車種の計上方法
- 修正装置セット・リセット以外の計測費用
- 超高張力鋼板が用いられた内板骨格部位を修正する場合の割増し費用

エイミング作業

- メーカー別のエイミング作業内製状況
- ミリ波レーダー調整作業の金額
- フロントカメラ調整作業の金額
- ミリ波レーダー＋フロントカメラ調整作業の金額
- ソナーセンサー角度測定及び登録作業の金額
- BSM(ブラインドスポットモニター)調整作業の金額
- フロントカメラ調整＋走行エイミングによる自動調整作業の金額
- 全方位モニター(自動パーキング機能無し)調整作業の金額
- 全方位モニター(自動パーキング機能有り)調整作業の金額

その他費用

- 入・出庫時のスキャンツールを用いた診断作業の計上
- 産業廃棄物処理費用
- ガラス粉碎時の室内清掃代
- 過失があった場合の代車費用

全国見積り事情

パートⅢ

※掲載内容は編集集のものであり、一部変更になる場合がございます。